



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



No. de Orden

RP160224123908606
C P160224123908607

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente: **I2-39**

Hora de inicio y término del servicio:
9:00 a 10:12

Fecha:
16-02-2024

CATEGORÍA	TAREA	LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7
Limpieza	Limpieza de fosa, dinamómetro y MCEP.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes mecánicos	Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa.	Inspecionar y/o completar elementos de fijación (casquillos y tornillería en general).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dar tensión necesaria a la banda de transmisión.	Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes eléctricos	Verificar estado de conexiones de PAU.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes neumáticos	Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dinamómetro	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte de balatas	Limpieza de electroválvula.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Banda de transmisión	Banda de transmisión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Calibración	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seguridad	Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU	IAT-13624	IAT-13625	IAT-13626	IAT-13627	IAT-13628	IAT-13629	IAT-13630

Observaciones:



Centro de Verificación
Vehicular I2-39

COL SAN FRANCISCO HUACAN
C.P. 62200
MEXICO
R.F.C. IAT-620520-0260

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Carlos Sanchez
IATSA-MAHA

Federico Perez

¹Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.