



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



No. de Orden
PI60424I26908870

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente:

IZ - S9

Hora de inicio y término del servicio:
10:00 - 13:00

Fecha:
16-04-2024

CATEGORÍA	TAREA	LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7
Limpieza	Limpieza de fosa, dinamómetro y MCEP.							
Componentes mecánicos	Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios.							
Componentes eléctricos	Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa.							
Componentes neumáticos	Dar tensión necesaria a la banda de transmisión.							
Dinamómetro	Verificar estado de conexiones de PAU.							
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU.							
Balatas)	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).							
Soporte de balatas	Limpieza de electroválvula.							
Otro:	Banda de transmisión							
Calibración	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante							
Seguridad	Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU	IAT-						

TAREA

Observaciones:

- Alineador al piso con casquillos baindos y desoldado el seguro
Línea grisada la figura su especificación

APROBADO

16 ABR 2024

CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR
Nombre/Apellido del cliente
T.55 5055-1317

Carlos Sanchez
IATSA-MAHA

Federico Ponce

¹Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.