



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO

O. SERVICIO

P170424GMO208871

Cliente:

GMO2

Duración del Servicio:

8:00 - 18:00

Fecha:

17/06/24

MANTENIMIENTO

☐ Preventivo

☐ Correctivo

SISTEMA

☐ Mecánico

☐ Eléctrico/Electrónico

☐ Neumático

☐ Hidráulico

Descripción de servicio:

Laboratorio CAPYMET

L1, L2, L4, L5 y L6

- a) Se realizan pruebas de aceleración
- b) Se realizan pruebas de inercia
- c) Se determinan pérdidas parásitas
- d) Se realizan pruebas de (aceleración) Vel. estable a 10.S, 7.0.S.0 y 3.S AP.

Refacciones:

- e) Se calibró celda de carga
- f) Se realizó dimensional a equipo
- g) Se midió brazo de palanca
- h) Se cambian placas de identificación a APE y celda de carga

Comentarios:

L1 13971

L3 13973

L5 13975

L2 13972

L4 13974

L6 13976

Julio Cesar AICARZ

Cliente

Victor Hernandez
Ricardo Angeles

IATSA-MAHA

CENTRO DE VERIFICACIÓN
VEHICULAR GM 02

AV. 510 NO. 340, COL. SAN JUAN
DE ARAGÓN, C.P. 07920, CDMX,
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO
RFC: UNO-940826-PEA