



MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente:

EMQ

Hora de inicio y término del servicio:
08 - 36 q / 6 : 10

Fecha:
19/02/2024

No. de Orden
M P1902246M028618
C P1902246M028619

| CATEGORÍA | TAREA | LÍNEA 1 | LÍNEA 2 | LÍNEA 3 | LÍNEA 4 | LÍNEA 5 | LÍNEA 6 | LÍNEA 7 |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Limpieza | Limpieza de fosa, dinamómetro y MCEP. | / | / | / | / | / | / | / |
| Componentes mecánicos | Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios. | / | / | / | / | / | / | / |
| Dinamómetro | Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa. | / | / | / | / | / | / | / |
| Componentes eléctricos | Dar tensión necesaria a la banda de transmisión. | / | / | / | / | / | / | / |
| Componentes neumáticos | Verificar estado de conexiones de PAU. | / | / | / | / | / | / | / |
| Banda de transmisión | Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU. | / | / | / | / | / | / | / |
| Soporte de balatas | Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores). | / | / | / | / | / | / | / |
| Balata(s) | Limpieza de efectroválvula. | / | / | / | / | / | / | / |
| Otro: | | | | | | | | |
| Calibración | Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante | / | / | / | / | / | / | / |
| Seguridad | Calibración estática "pérdidas parásitas" (calibración dinámica "verificación de marcha base") Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU | / | / | / | / | / | / | / |
| CATEGORÍA | TAREA | L4 |
| Calibración | Calibración con base a procedimiento de fabricante. | / | / | / | / | / | / | / |
| Componentes electrónicos | Verificación, ajuste y limpieza de sensores. | / | / | / | / | / | / | / |
| Componentes mecánicos | Revisión de elementos rotatorios. | / | / | / | / | / | / | / |
| Alineador al paso | Revisión estructural del alineador y de elementos mecánicos, así como elementos de fijación. | / | / | / | / | / | / | / |
| Limpieza | Limpieza fosa y alineador al paso. | / | / | / | / | / | / | / |
| Frenómetro | Calibración de celda de carga, con base a procedimiento de fabricante. | / | / | / | / | / | / | / |
| Componentes mecánicos | Comprobar y/o ajustar tensión de la cadena de transmisión. | / | / | / | / | / | / | / |
| Limpieza | Lubricar cadena de transmisión. | / | / | / | / | / | / | / |
| Banco de suspensiones | Inspección de elementos rotatorios y actuadores mecánicos. | / | / | / | / | / | / | / |
| Detector de holguras | Revisión estructural del Frenómetro y elementos de fijación. | / | / | / | / | / | / | / |
| Eurosystem | Limpieza de fosa y Frenómetro. | / | / | / | / | / | / | / |
| Calibración | Calibración (amplitud, constante "K" del resorte y fuerza), con base a procedimiento de fabricante. | / | / | / | / | / | / | / |
| Componentes electrónicos | Limpieza de fosa, equipo, instrumentación y sensores. | / | / | / | / | / | / | / |
| Componentes mecánicos | Revisión estructural del banco de suspensión. | / | / | / | / | / | / | / |
| Limpieza | Ajuste y/o reemplazo de los elementos de fijación. | / | / | / | / | / | / | / |
| Componentes mecánicos | Revisión estructural del equipo. | / | / | / | / | / | / | / |
| Limpieza | ¿El nivel de aceite en el depósito es el óptimo? | / | / | / | / | / | / | / |
| Detector de holguras | Comprobar el estado de los componentes de fijación de las placas de holguras. | / | / | / | / | / | / | / |
| Eurosystem | Limpieza del nicho y PC de fosa. | / | / | / | / | / | / | / |
| Limpieza | Revisión del correcto funcionamiento del software de prueba y reporteador. | / | / | / | / | / | / | / |
| Limpieza | Limpieza de gabinete y habitáculo de la PC. | / | / | / | / | / | / | / |
| Revisión de elementos de fijación de la consola. | Revisión de elementos de fijación de la consola. | / | / | / | / | / | / | / |

*Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.

*Carlos Sanchez
Federico Peña*

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



**CENTRO DE VERIFICACIÓN
VEHICULAR GM 02**

AV. 510 NO. 340, COL. SAMUAN
DE ARAGÓN, C.P. 07922, CDMX,
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

RFC: UNO-940826-PE4
T. 55 1114 0052, 55 1114 0540

CES QP A109192

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE