



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



P25042401008910

No. de Orden

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente: CO - 10

Hora de inicio y término del servicio:
10:00 A 16:48

Fecha: 25-04-2024

| CATEGORÍA | TAREA | LÍNEA 1 | LÍNEA 2 | LÍNEA 3 | LÍNEA 4 | LÍNEA 5 | LÍNEA 6 | LÍNEA 7 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Limpieza | Limpieza de fosa, dinamómetro y MCEP. | | | | | | | |
| Componentes mecánicos | Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios. | | | | | | | |
| | Inspeccionar y/o completar elementos de fijación (casquillos y tornillería en general). | | | | | | | |
| | Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa. | | | | | | | |
| Dinamómetro | Dar tensión necesaria a la banda de transmisión. | | | | | | | |
| Componentes eléctricos | Verificar estado de conexiones de PAU. | | | | | | | |
| Componentes neumáticos | Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU. | | | | | | | |
| | Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores). | | | | | | | |
| | Limpieza de electroválvula. | | | | | | | |
| Componentes que requieren ser reemplazados ¹ | Banda de transmisión | | | | | | | |
| | Soporte de balatas | | | | | | | |
| | Balatas(s) | | | | | | | |
| | Otro: | | | | | | | |
| Calibración | Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Calibración estática "Pérdidas parásitas" "Calibración dinámica" "Verificación de inercia base" | IAT-1251 | IAT-12518 | IAT-12519 | IAT-12520 | IAT-12521 | IAT-12522 | IAT-12523 |
| Seguridad | Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU | | | | | | | |

Observaciones:

- Se realizó cambio de placas 10 modulo-Gabinete
celda de carga
- L-3 requiere cambio de sensor MCEP
- Todo OK
- Líneas quedaron operando

APROBADO

Nombre firma y sello del cliente en VEHICULAR
CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
COLOMBIA

REF: AAU-901001-JL9
TEL: 55-5544-0339 y 55-5617-4371

¹Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.