



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO

O. SERVICIO

Cliente:

CU 40

Duración del Servicio:

9:00 - 19:00

Fecha:

26/Abr/24

MANTENIMIENTO



Preventivo



Correctivo

SISTEMA



Mecánico



Eléctrico/Electrónico



Neumático



Hidráulico

Descripción de servicio:

Laboratorio CAPYMET.

- L1, L2, L3 y L4
- a) Se realizó dimensional a equipo.
 - b) Se realizó del de celdas de carga.
 - c) Se realizan pruebas de aceleración
 - d) Se realizan pruebas de inercia

Refacciones:

- e) Se realizan pruebas de determinación de pérdidas parásitas
 - f) Se realizan pruebas dinámicas a vel CCE a 10.5, 7.0, 5.0 y 3.5 HP
- Se utiliza vehículo placas. 139 NHP.

Comentarios:

L1 13988



L2 13989

CENTRO DE VERIFICACIÓN
VEHICULAR CU 40

L3 13990

L4 13991

Vicente Hernández

Ricardo Angeles

IATSA-MAHA

Cliente

MANUEL A. CONTRERAS NO. 16,
COL. SAN RAFAEL C.P. 06470, CDMX,
MEXICO
RFC VPR-960112-A75 T. 55 5155 2832,
55 5086 2888, 55 5514 9575