



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



HOJA DE SERVICIO O. SERVICIO

P270229DZ49086421.

Cliente:

AZ 49

Duración del Servicio:

10:00 - 19:00

Fecha:

27/feb/24

MANTENIMIENTO

Preventivo

Correctivo

SISTEMA

Mecánico

Eléctrico/Electrónico

Neumático

Hidráulico

Descripción de servicio:

- Calibración laboratorio Tech Test.
- L1, L2 y L3
- a). Se realizó dimensional a equipo y brazo de palanca OK
 - b). Se calibro cel de da carga OK
 - c). Se realiza pruebas de aceleración OK
 - d). Se realizen prueban de inercia OK

Refacciones:

- e). Se realizen pruebas de parásitas OK
- f). Se realizen pruebas de dinamicas a vel CTES 10.5, 7.0, 5.0 y 3.5 HP OK

Comentarios:

Sellos a PDU

L1 13769

L3 13771

L2 13770



[Signature]

Cliente

SICOMORO # 14 COL. AMPLIACION GAS
C.P. 02370, DELEG. AZCAPOTZALCO, CDMX

R.F.C. ER731Q166U2

[Signature]

Ricardo Angeles

IATSA-MAHA

Av. Vía Morelos No. 41 Col. Cuauhtémoc Xalostoc, Ecatepec, Edo. de México, C.P. 55320
Tel. 5749-6641 / 5393-1711 / 5393-1939 iatsamex@prodigy.net.mx www.iatsa-maha.com