



P280524 TL449088
No. de Orden

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente: **TL 44**

Hora de inicio y término del servicio:
11:45 - 13:30

Fecha:
28 / May / 24

CATEGORÍA	TAREA	LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7
Limpieza	Limpieza de fosa, dinamómetro y MCEP.	OK						
Componentes mecánicos	Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios.							
Componentes eléctricos	Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa.							
Componentes neumáticos	Dar tensión si es necesario a la banda de transmisión.							
Dinamómetro	Verificar estado de conexiones de PAU.							
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU.							
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).							
Banda de transmisión	Limpieza de electroválvula.							
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Soporte de balatas							
Componentes que requieren ser reemplazados ¹	Balata(s)							
Calibración	Otro:							
Seguridad	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante							
	Calibración estática (pérdidas parásitas - calibración dinámica - verificación de inercia base)							
	Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU							
		IAT-						

Observaciones:

**CENTRO DE VERIFICACIÓN
VEHICULAR TL 44**



AV. SAN JUAN BOSCO NO. 19,
COL. HUIPULCO, CP 11210
CDMX
ALCALDIA TULIPAN
RICARDO MAM 96072-AFR

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

Víctor Hernández

Ricardo Ángeles

IATSA-MAHA

¹Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.